

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁČ

- 01 BO Vybúrať pôvodné drevené okno zdvojené spolu s vonkajšou ocelovou mrežou, bez paprapetov;
- 02 BD Vybúrať pôvodné drevené dvere vrátane zárubne, spolu s ocelovou mrežou
- 03 BD Vybúrať pôvodné drevené dvere aj s ocelovou zárubňou vstup do podkrovia
- 04 BD Odstránenie keramickej dlažby v chodbe, miestnosť 1.02
- 05 BD Odstránenie pôvodnej keramickej dlažby v sprchy a umývarka, WC + podlahová vpusť, miestnosť 1.07, 1.08
- 06 BD Odstránenie pôvodného keramickeho obkladu v. 1500mm, v sprchy a umývarka (Predná časť), miestnosť 1.07
- 08 BZ Odstránenie pôvodného dreveného zabradlia, v havarijnom stave
- 12 BD Odstránenie drevených stĺpikov rozm 110x110
- 13 BZ Odstránenie zariadení predmetov miestnosť 1.07, WC a umývadlo; zaslepenie odpadu a vody

Poznámky

- Demontáž pôvodných zariadení WC s nádržkou, umývadla, sprchové batérie (okrem pisoárov)
- Interiér - Demontáž pôvodných dverných krídel, plné, drevené

Legenda materiálu


- Búracie práce
- Pôvodné nosné mŕivo z plných pálených tehál a kameňa + pôvodné nadootvorové preklady

Legenda miestností

Č. M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA		STENY	STROP	POZNÁMKA
			SKL	PDL			
1.01	PAVLAČ - TERASA	25,15		BD		DO	
1.02	CHODBA	21,32	S1	KD	SO	SO	SK
1.03	BUFET	22,66	S1	KD	KO, SO	SO	SK
1.04	MIESTNOSŤ PRE ROZHODCOV	11,53	S1	KD	SO	SO	SK
1.05	ŠATŇA	11,53	S1	KD	SO	SO	SK
1.06	MIESTNOSŤ MŠK	10,95	S1	KD	SO	SO	SK
1.07	SPRCHY A UMYVÁRKA	13,72	S1	KD	KO, SO	SO	
1.08	WC	9,39	S1	KD	KO, SO	SO	
1.09	ŠATNE	11,49	S1	KD	SO	SO	SK
1.10	SKLAD	9,69	S1	KD	SO	SO	SK

Vysvetlivky

SKL - Skladby podlahy
 KD - Keramickej dlažba
 SO - Štuková jemná omietka
 BD - Betónová zámoková dlažba
 PDL - Polahovina (nášľapná vrstva)
 SK - Soklík z KD v. 100mm
 KO - Keramickej obklad



Poznámky

- Objekt je murovaný, predpoklad z keramickej tvaroviek (bez sond)
- Objekt je nezateplený
- Jednotlivé konštrukcie sú na základe obhliadky, zamerania a informácií od domácich
- Sondy na presné určenie jednotlivých konštrukcií realizované neboli

Investor	Obec Snežnica		
Projektant	Ing. Marcel Zsóka, PhD.		
Vypracoval	Ing. Michal Nociar		
Šatne zázemie pri futbalovom ihrisku v Snežnici		FORMÁT	3xA4
		DÁTUM	10/2017
		STUPEŇ	PODS
PROFESIA : Architektonicko-stavebné riešenie, rekonštrukcia objektu		MIERKA	ČÍSLO VÝKR.
Pôdorys 1.np - starý stav		1:75	1.01