



- 01
BO Vybúrať pôvodné drevené okno zdvojené spolu s vonkajšou ocelovou mrežou, bez paprapetov;
- 02
BD Vybúrať pôvodné drevené dvere vrátane zárubne, spolu s ocelovou mrežou
- 03
BD Vybúrať pôvodné drevené dvere aj s ocelovou zárubňou vstup do podkrovia
- 04
BD Odstránenie keramickej dlažby v chodbe, miestnosť 1.02
- 05
BD Odstránenie pôvodnej keramickej dlažby v sprchy a umývarka, WC + podlahová vpusť, miestnosť 1.07, 1.08
- 08
BZ Odstránenie pôvodného dreveného zabradlia, v havarijnom stave
- 09
BO Strhnúť pôvodnú falcovanú strechu z pozinkovaného plechu
- 10
BO Odstrániť pôvodný okapový systém , vrátane strešných žlabov a zvodových potrubí;
- 12
BD Odstránenie drevených stĺpikov rozm 110x110

Poznámky:

- Objekt je murovaný - predpoklad - z keramických tvaroviek (bez sondy)
- Objekt je nezateplený
- Vnútorne steny a stropy sú omietnuté jemnou omietkou
- Vonkajšia povrchová úprava - škrabaná/ hádzaná brizolitová omietka
- Jednotlivé konštrukcie sú na základe obhliadk, zamerania a informácií od domácich
- Sondy na presné určenie jednotlivých konštrukcií realizované neboli

Investor	Obec Snežnica		
Projektant	Ing. Marcel Zsóka, PhD.		
Vypracoval	Ing. Michal Nociar		
Šatne zázemie pri futbalovom ihrisku v Snežnici	FORMÁT	1xA4	
	DÁTUM	10/2017	
	STUPEŇ	PODS	
PROFESIA : Architektonicko-stavebné riešenie, rekonštrukcia objektu	MIERKA	ČÍSLO VÝKR.	
rez A-A - starý stav	1:75	1.02	